



Voorzitter B.J.Paap
Schaapskuilmeer 81
1705 CR HEERHUGOWAARD

NIEUWSBRIEF VVE

SCHILDERWERKEN

Lammertse schildersbedrijf onderhoudt ons schilderwerk. Het bedrijf heeft in samenwerking met Sigma Coatings onderzoek gedaan.

Uit onderzoek blijkt dat het schilderwerk aan de noord/oostkant van onze gebouwen betere kwaliteit heeft dan het schilderwerk aan de zuid/west zijde. Dit heeft te maken met de invloed van de zon op het schilderwerk.

De geplande intervallen in het schilder onderhoudsplan van de buitenzijden is voor het gedeelte aan de zuid/west zijde te lang .

Het bestuur bespreekt met het schildersbedrijf of de intervallen van het schilderwerk aan de beide zijden van het gebouw in tijd aangepast kunnen worden in een nieuw onderhoudsplan. Daarbij zal het schoonmaken van de gevels worden meegenomen.

Op korte termijn zullen de pilaren langs de zijgevel van de gebouwen opnieuw worden aangepakt en de "foute" plekken in het kozijnwerk worden behandeld door het eerder genoemde schildersbedrijf.

ISOLATIE PROBLEMATIEK BUITENGEVELS

Tijdens de algemene ledenvergadering meldden een aantal leden dat de zwarte folie achter het niet doorzichtige glas geen meerwaarde heeft en slechts dient ter verfraaiing van het gebouw. Daarom hebben de leden tijdens de vergadering afgesproken geen dure reparaties te laten uitvoeren. Het bestuur onderzoekt met hulp van Vereniging Eigen Huis of de isolatie achter de kapotte

JAARGANG 1 NUMMER 2

zwarte folie te lijden heeft en of reparaties noodzakelijk zijn. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

CLUSTERVLIEGEN

Een aantal bewoners heeft last van clustervliegen. Dit zijn vliegen die eitjes leggen in de spouwen. Tijdens een warme periode kunt u dan last hebben van veel vliegen in uw huis. De vliegen bewegen zich traag en zijn absoluut ongevaarlijk.

Het bestuur wil hier wat aan doen, maar dan willen wij graag weten welke bewoners ook last hebben van deze vliegen.

Wij verzoeken u vriendelijk dit uiterlijk eind mei 2012 schriftelijk te melden bij L.Folmer, nummer 153 of S.Voorma, nummer 111.

BRANDBLUSSERS

Op elke verdieping zijn brandblussers geïnstalleerd. Vreemd genoeg was een brandblusser enige tijd verdwenen en weer teruggeplaatst. Dit kan en mag niet, want in geval van brand moet een bewoner een brandblusser kunnen gebruiken.

TENSLOTTE

- **ALWEER:** Geen honden uitlaten in de gemeenschappelijke tuinen en "ongelukjes" altijd opruimen.
- Voor kleine reparaties: even een briefje in de bus van L.Folmer, nummer 153.
- De tuinman is weer aan het werk, maar met een uitgebreider onderhoudsprogramma.